

## PA-1375-2016 Touristinformation Nordseebad Carolinensiel / Harlesiel Detailinformation

Nordseestr. 1  
26409 Carolinensiel /  
Harlesiel

Tel: 04464/9493-0  
Fax:

info@carolinensiel.de  
[www.carolinensiel.de](http://www.carolinensiel.de)

### Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. August 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Parkplatz



Weg vom Parkplatz  
in unmittelbarer  
Nähe des Eingangs

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#) , [Weg von Parkplatz zum Eingang](#)

#### Eingangsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Touristinfo / Cliner-Quelle](#)

#### Touristinfo in der Cliner-Quelle



Kasse/Tresen/  
Touristinformation  
und Eingang  
Schwimmbad /  
Kurmittel



Tresen  
Infoformation  
und Durchgang  
zum Kur- und  
Wellnessbereich

## Parkplatz

---



weg vom Parkplatz  
in unmittelbarer  
Erreichbarkeit des  
Eingangs

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 340 cm.

Stellplatzlänge: 450 cm.


Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

## Eingangsbereich Touristinfo / Cliner-Quelle

---



Haupteingang mit  
Automatik-Tür



2.te Durchgangstür,  
Windfang zur  
Touristinfo  
Automatik-Tür

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Haupteingang Touristinfo und Cliner Quelle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Schalter/Tresen/Kasse

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Touristinfo / Rezeption / Kassenbereich Schwimmbad , Kuren

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

## Technische Hilfsmittel / diverse Angaben

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Andere angebotene Hilfsmittel: Liftete im Schwimmbad und Kureinrichtung

## Weg von Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 240 cm

Länge des Weges: 20 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).